



保健室、手洗いのタイル



3階廊下天井が広範囲に波打っている写真は削除してしまいました！











体育館 壁面崩落 使用禁止



中庭出入口 損壊 利用禁止



建屋接合部分 損壞













↑ 西側渡り廊下つなぎ目



↑ 東側渡り廊下 つなぎ目



↑ 西側「渡り廊下屋上(西側)



↑ 校長室 書庫転倒




↑ 廊下隆起











落下の可能性があったため、壁を剥ぎ落とした



教室ベランダ 立入禁止



